

Conducteur de machines de plasturgie

Titre - Niveau V

Certificateur : Ministère chargé de l'emploi (DGEFP)

DEFINITION

A l'aide des différents documents techniques mis à leur disposition, les titulaires sont capables de conduire et de surveiller en toute sécurité la fabrication en série d'un produit en matière thermoplastique sur des machines assez ou fortement automatisées (presse à injecter, extrudeuse, extrudeusesouffleuse, extrudeuse de gaine, thermoformeuse...). Ils participent aussi, en appui et sous la responsabilité d'un technicien de production, aux opérations de préparation des équipements, montage des outillages, démarrage des nouvelles séries et au démontage des outillages en fin de fabrication.

En suivant des modes opératoires, ils sont également capables de vérifier la conformité et d'assurer la traçabilité des produits. Ils réalisent des contrôles réguliers sur certains paramètres du process. Leur réactivité aux aléas est une caractéristique de l'emploi (en cas de dysfonctionnements machines ou de produits non conformes), car dans ces situations, ils décident seul d'intervenir ou de faire appel à un technicien pour résoudre le problème. En respectant des procédures, ils sont amenés à assurer la maintenance productive des équipements (nettoyage, graissage, changement de filtres...).

Le but de leur activité est la livraison, au client interne ou externe, d'un produit conforme aux spécifications du cahier des charges, en respectant les coûts et les délais demandés et en assurant le maintien en état de l'installation.

CONTENU

- ▶ Conduite et surveillance de la production sur des machines de plasturgie
- ▶ Participation au montage des outillages, à la préparation et au démarrage des machines de plasturgie

VOIES D'ACCES

- Formation initiale – scolaire : NON
- Apprentissage : NON
- Formation continue : OUI
- Candidature individuelle : NON
- VAE : OUI

FORMATION

Durée : Durée modulable de 6 mois environ, dont 4 semaines en entreprise

Lieux (à titre indicatif) : Campus de formation AFPA des régions suivantes : Franche-Comté - Lorraine - Nord-Pas-de-Calais - Pays de Loire - Picardie

Conditions d'accès :

- ▶ Maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul arithmétique de base (les 4 opérations, les conversions, le calcul des volumes et des surfaces, la règle de 3)
- ▶ Admission : entretien de confirmation du besoin de formation - tests - entretien

RELATION AVEC LES METIERS

- ▶ **Production :**
 - Opérateur(trice) de production
 - Conducteur(trice) de machine(s) de transformation en plasturgie